

Panty

Otočný čep z technopolymeru

MATERIÁL

Vysoce odolný technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá, matný povrch.

OTOČNÝ ČEP

Technopolymer na bázi acetalu (POM), barva černá.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **CFAX-B**: mosazné poniklované závitové vložky.
- **CFAX-p**: poniklované ocelové závitové kolíky.
- **CFAX-SH**: průchozí orvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou.
- **CFAX-CH**: průchozí orvory pro šrouby s válcovou hlavou.

ÚHEL OTOČENÍ (PŘÍBLIŽNÁ HODNOTA)

Max. 215° (mezi -35° až +180°), 0° znamená, že spojované části jsou ve stejné rovině.

Nepřekračujte mezní hodnotu otočení pantu, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.


Pro výběr vhodného typu a správného počtu pantů pro vaši aplikaci informace v kapitole Pokyny.

DALŠÍ DOSTUPNÁ PROVEDENÍ

CFK.: falešný pant.





F&M design





Zatížení	AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ		RADIÁLNÍ ZATÍŽENÍ		ZATÍŽENÍ POD ÚHLEM 90°	
Označení	Maximální provozní zatížení Ea [N]	Zlomové zatížení Ra [N]	Maximální provozní zatížení Er [N]	Zlomové zatížení Rr [N]	Maximální provozní zatížení E90 [N]	Zlomové zatížení R90 [N]
CFAX.40 B-M4	200	1850	240	2000	100	560
CFAX.40 SH-4	130	1870	290	1800	280	1370
CFAX.40 CH-4	137	1340	230	1580	180	1200
CFAX.49 B-M5	400	2400	440	2760	170	1320
CFAX.49 p-M5x14	370	3070	360	2400	200	900
CFAX.49 SH-5	300	2660	310	2600	320	2240
CFAX.49 CH-5	360	2480	310	2270	250	1460
CFAX.65 B-M6	640	4000	690	4400	220	1400
CFAX.65 p-M6x18	510	5800	460	4500	220	3190
CFAX.65 SH-6	520	4300	720	4800	240	3760
CFAX.65 CH-6	510	3700	490	5200	260	2870





CFAX-B




CFAX-p



CFAX-SH



CFAX-CH



CFAX-B

Kód	Označení	L	B	d1	h	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	b1	d	C# [Nm]	⚖
422421	C FAX .40 B-M4	39.5	38.5	M4	6.5	25	25	14	9.5	9.5	14	3	5	23
422431	C FAX .49 B-M5	49.5	48	M5	8.5	30	31	19	13	11	17	4	5	39
422441	C FAX .65 B-M6	65	64	M6	9	40	40	23	15	13.5	24	5	5	85

CFAX-p

Kód	Označení	L	B	d2	l	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	b1	d	C# [Nm]	⚖
422438	C FAX .49 p-M5x14	49.5	48	M5	14	30	31	19	13	11	17	4	5	45
422448	C FAX .65 p-M6x18	65	64	M6	18	40	40	23	15	13.5	24	5	5	90

CFAX-SH

Kód	Označení	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	⚖
422423	C FAX .40 SH-4	39.5	38.5	25	25	14	9.5	9.5	14	3	4.5	8.5	1	14
422433	C FAX .49 SH-5	49.5	48	30	31	19	13	11	17	4	5.5	10	2	29
422443	C FAX .65 SH-6	65	64	40	40	23	15	13.5	24	5	6.5	12.5	3	62

CFAX-CH

Kód	Označení	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	h3	b1	d	d3	d5	C# [Nm]	⚖
422425	C FAX .40 CH-4	39.5	38.5	25	25	14	9.5	9.5	4.5	14	3	4.5	8.5	1	14
422435	C FAX .49 CH-5	49.5	48	30	31	19	13	11	5.5	17	4	5.5	10	2	29
422445	C FAX .65 CH-6	65	64	40	40	23	15	13.5	6.5	24	5	6.5	11	5	62

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.