

Spojky křížové s přírubou

Hliník, sestava z více dílů

SPECIFIKACE

Označení č.

- Č. 2: Se 4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762 z nerezové oceli

Spojka

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762

Nerezová ocel

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Upínací otvory spojek křížových GN 141 nejsou obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Verze se čtvercovými otvory je vhodná také pro použití s profilovými systémy.

V místě šroubů z₁ / z₂ dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.


V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou z₁ nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 911 Regulovatelné páky (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)




* Doplňte písmeno

SW RAL9005
BL hladký povrch

GN 141-B-B

Označení	d ₁ Otvor	d ₂ Otvor	d ₃	k Upínací délka	l ₁	l ₂	l ₃	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z ₁ Umístění šroubů	z ₂ Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z ₁ l ₄	402
GN 141-B20-B20-2-*	B 20	B 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	402
GN 141-B25-B25-2-*	B 25	B 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	386
GN 141-B30-B30-2-*	B 30	B 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	368
GN 141-B40-B40-2-*	B 40	B 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1118
GN 141-B42-B42-2-*	B 42	B 42	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1094
GN 141-B45-B45-2-*	B 45	B 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1074
GN 141-B48-B48-2-*	B 48	B 48	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1059
GN 141-B50-B50-2-*	B 50	B 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1031

Váha pro typ SW



* Doplňte písmeno
SW BL
RAL9005 hladký povrch

GN 141-B-S

Označení	d1 Otvor	s2 Čtver- cová	d3	k Upínací délka	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Umístění šroubů	z2 Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l4	⚖
GN 141-B20-V20-2-*	B 20	V 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	395
GN 141-B25-V25-2-*	B 25	V 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	374
GN 141-B30-V30-2-*	B 30	V 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	355
GN 141-B40-V40-2-*	B 40	V 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1002
GN 141-B45-V45-2-*	B 45	V 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	946
GN 141-B50-V50-2-*	B 50	V 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	922

Váha pro typ SW

GN 141-S-B

Označení	s1 Čtver- cová	d2 Otvor	d3	k Upínací délk	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Umístění šroubů	z2 Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l4	⚖
GN 141-V20-B20-2-*	V 20	B 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	396
GN 141-V25-B25-2-*	V 25	B 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	375
GN 141-V30-B30-2-*	V 30	B 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	356
GN 141-V40-B40-2-*	V 40	B 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1034
GN 141-V45-B45-2-*	V 45	B 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	980
GN 141-V50-B50-2-*	V 50	B 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	959

Váha pro typ SW

GN 141-S-S

Označení	s1 Čtver- cová	s2 Čtver- cová	d3	k Upínací délk	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Umístění šroubů	z2 Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l4	⚖
GN 141-V20-V20-2-*	V 20	V 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	392
GN 141-V25-V25-2-*	V 25	V 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	368
GN 141-V30-V30-2-*	V 30	V 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	339
GN 141-V40-V40-2-*	V 40	V 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1091
GN 141-V45-V45-2-*	V 45	V 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1040
GN 141-V50-V50-2-*	V 50	V 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	975

Váha pro typ SW

