

Spojky kloubové

Hliník, sestava z více dílů

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **S**: plynulé nastavení

Označení č.

- Č. **2**: Se 6 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762 z nerezové oceli

Spojka

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Hladký povrch, matně pískovaný **BL**


Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762

Nerezová ocel

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Spojky kloubové GN 289 vznikly smontováním dvou spojek otočných GN 279 (viz. strana 1858).

Provedení se čtvercovým otvorem jsou také vhodné pro montáž na profilové systémy.

Upínací otvory nejsou obrobené a jsou navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubů z₁ dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu pro uchycení.


V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 911 Regulovatelné páky (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



* Doplníte písmeno
SW BL
RAL9005 hladký povrch

GN 289-B-B

Označení	d1 - d2 Otvor-Otvor	b Šířka	k	l1	l2	m	z1 Umístění šroubů	z2 Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l3	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l3	⚖
GN 289-B40-B40-S-2-*	B40-B40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1731
GN 289-B40-B42-S-2-*	B40-B42	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1855
GN 289-B40-B45-S-2-*	B40-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1720
GN 289-B40-B48-S-2-*	B40-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1699
GN 289-B40-B50-S-2-*	B40-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1691
GN 289-B42-B42-S-2-*	B42-B42	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1979
GN 289-B42-B45-S-2-*	B42-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1844
GN 289-B42-B48-S-2-*	B42-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1823
GN 289-B42-B50-S-2-*	B42-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1815
GN 289-B45-B45-S-2-*	B45-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1900
GN 289-B45-B48-S-2-*	B45-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1688
GN 289-B45-B50-S-2-*	B45-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1680
GN 289-B48-B48-S-2-*	B48-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1760
GN 289-B48-B50-S-2-*	B48-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1659
GN 289-B50-B50-S-2-*	B50-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1651

Váha pro typ SW

GN 289-B-S

Označení	d1 - d2 Otvor-Čtvercová	b Šířka	k	l1	l2	m	z1 Umístění šroubů	z2 Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l3	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l3	⚖
GN 289-B40-V40-S-2-*	B40-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1843
GN 289-B42-V40-S-2-*	B42-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1967
GN 289-B45-V40-S-2-*	B45-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1832
GN 289-B48-V40-S-2-*	B48-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1811
GN 289-B50-V40-S-2-*	B50-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1803
GN 289-B40-V45-S-2-*	B40-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1799
GN 289-B42-V45-S-2-*	B42-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1923
GN 289-B45-V45-S-2-*	B45-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1788
GN 289-B48-V45-S-2-*	B48-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1767
GN 289-B50-V45-S-2-*	B50-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1759
GN 289-B40-V50-S-2-*	B40-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1759
GN 289-B42-V50-S-2-*	B42-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1883
GN 289-B45-V50-S-2-*	B45-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1748
GN 289-B48-V50-S-2-*	B48-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1727
GN 289-B50-V50-S-2-*	B50-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1719

Váha pro typ SW

GN 289-S-S

Označení	d1 - d2 Čtvercová-Čtvercová	b Šířka	k	l1	l2	m	z1 Umístění šroubů	z2 Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l3	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l3	⚖
GN 289-V40-V40-S-2-*	V40-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1740
GN 289-V40-V45-S-2-*	V40-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1911
GN 289-V40-V50-S-2-*	V40-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1827
GN 289-V45-V45-S-2-*	V45-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1867
GN 289-V45-V50-S-2-*	V45-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1827
GN 289-V50-V50-S-2-*	V50-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1787

Váha pro typ SW

