

Západky

Zinková slitina / Nerezová ocel, s prodlouženým pouzdem, ovládání pomocí nástrčných klíčů / s ovládacími prvky, uzamykatelné / bez zámku

SPECIFIKACE

Provedení ze zinkové slitiny

Typy

- Typ **DK**: s trojhranným hřídelem
- Typ **VK7**: se čtyřhranným hřídelem
- Typ **VK8**: se čtyřhranným hřídelem
- Typ **SCH**: s drážkou
- Typ **VDE**: s dvojitém čepem
- Typ **SCK**: s křídlovou maticí (stejně zámky)
- Typ **SCT**: s T-rukojetí (stejně zámky)
- Typ **SG**: s ručním kolečkem
- Typ **SK**: s křídlovou maticí
- Typ **ST**: s T-rukojetí
- Typ **RG**: s vroubkovaným kolečkem GN 7336
- Typ **KG**: s křídlovou maticí
- Typ **HG**: s páčkou

Stator

Zinková slitina **ZD**

Polohovacíkroužek
práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Ovládací prvky

Plast (Polyamid PA)
Černá, matný povrch

Klíč

Stříbrný nikl s plastovým koncem

Koncová krytka (typ RG, KG, HG)

Plast (Polyamid PA)

světle šedý, matný povrch

Další díly

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink

Stupeň krytí IP 65

Provedení z nerezové oceli

Typy

- Typ **DK**: s trojhranným hřídelem
- Typ **VK7**: se čtyřhranným hřídelem
- Typ **VK8**: se čtyřhranným hřídelem
- Typ **SCH**: s drážkou
- Typ **VDE**: s dvojitém čepem
- Typ **RG**: s plastovým vroubkovaným kolečkem GN 7336
- Typ **KG**: s plastovou křídlovou maticí
- Typ **HG**: s plastovou páčkou
- Typ **SG**: s ručním kolečkem z nerezové oceli
- Typ **KGN**: s křídlovou maticí z nerezové oceli
- Typ **HGN**: s páčkou z nerezové oceli

Stator

Nerezová ocel **NI**

- AISI 316 (při $h_1 = 30$)
- AISI 303 (při $h_1 = 50$)
- hladký povrch **BL**

Západkové rameno

Nerezová ocel AISI 304



Ovládací prvky

- Typ SG
Nerezová ocel AISI 304
Plech tvarovaný tažením a přivařený náboj
- Typ KGN, HGN
Nerezová ocel AISI CF-8
- Typ RG, KG, HG
Plast (Polyamid PA)
Černá, matný povrch

Další díly

Nerezová ocel AISI 303 (typy DK, VK7, VK8, SCH, VDE)

Nerezová ocel AISI 304 (typy RG, KG, HG, SG, KGN, HGN)

Stupeň krytí IP 65

INFORMACE

Západky GN 515 jsou totožné se standardními západkami GN 115, vyjma prodlouženého pouzdra. Ovládají se otáčením, jehož rozsah je omezen na 90° a jehož prováděním se přemísťuje západkové rameno do uzamknuté polohy za rámec. Zkosení západkového ramena usnadňují zavírání dveří. Díky použití materiálu, jímž je nerezová ocel, jsou západky optimálně vhodné pro použití v korozivních prostředích.

Instalaci západkových ramen (Zinková slitina) s různými profily ohybu lze měnit vzdálenost západky A v rozsahu od 16 do 92 mm v závislosti na výšce pouzdra h_1 , zatímco prodloužené pouzdro je vhodné pro tloušťky dveří do 50 mm.

Instalaci západkových ramen (ve verzi z nerezové oceli) s různými profily ohybu lze měnit vzdálenost západky A v rozsahu od 18 do 82 mm v závislosti na výšce pouzdra h_1 , zatímco prodloužené pouzdro je vhodné pro tloušťky dveří do 40 mm.

Západky (s ovládacími prvky, uzamykatelné) jsou dodávány se 2 klíči a volně uzavřeným ramenem západky. Klíč lze vytáhnout v obou koncových polohách. Zámek je standardizovaný, takže každý zámek lze otevřít stejným klíčem.

Západky GN 515 (vyjma typů SCK, SCT) se dodávají s volně přiloženým západkovým ramenem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Klíče s otvorem GN 119.2 (viz. strana 1530)
(Typy DK, VK7, VK8, SCH, VDE)
- Otevírací rukojeti GN 120.1 (viz. strana 1487)
(Typy DK, VK7, VK8, SCH, VDE)
- Ochranné vodičí podložky GN 120.2 (viz. strana 1479)
(Typy DK, VK7, VK8, SCH, VDE, SCK, SCT)
- Ochranné krytky GN 120 (viz. strana 1486)
(Typy DK, VK7, VK8, SCH, VDE, pro verzi z nerezové oceli)

TECHNICKÉ INFORMACE



- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

* doplňte typ západky

DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 515-ZD


Označení	h ₁	Odsazení jazyčku A	h ₂	s max.	⚖
GN 515-ZD-*30-16-SW	30	16	40	20	106
GN 515-ZD-*30-20-SW	30	20	40	20	104
GN 515-ZD-*30-25-SW	30	25	40	20	103
GN 515-ZD-*30-28-SW	30	28	40	20	96
GN 515-ZD-*30-32-SW	30	32	40	20	102
GN 515-ZD-*30-36-SW	30	36	40	20	102
GN 515-ZD-*30-40-SW	30	40	40	20	104
GN 515-ZD-*30-44-SW	30	44	40	20	106
GN 515-ZD-*30-48-SW	30	48	40	20	106
GN 515-ZD-*30-52-SW	30	52	40	20	114
GN 515-ZD-*30-57-SW	30	57	40	20	106
GN 515-ZD-*30-18-SW	30	18	40	20	103
GN 515-ZD-*30-22-SW	30	22	40	20	103
GN 515-ZD-*30-26-SW	30	26	40	20	103
GN 515-ZD-*30-30-SW	30	30	40	20	101
GN 515-ZD-*30-34-SW	30	34	40	20	102
GN 515-ZD-*30-38-SW	30	38	40	20	104
GN 515-ZD-*30-42-SW	30	42	40	20	105
GN 515-ZD-*30-46-SW	30	46	40	20	108
GN 515-ZD-*30-50-SW	30	50	40	20	111
GN 515-ZD-*30-54-SW	30	54	40	20	113
GN 515-ZD-*30-62-SW	30	62	40	20	118
GN 515-ZD-*40-26-SW	40	26	50	30	126
GN 515-ZD-*40-30-SW	40	30	50	30	124
GN 515-ZD-*40-35-SW	40	35	50	30	123
GN 515-ZD-*40-38-SW	40	38	50	30	116
GN 515-ZD-*40-42-SW	40	42	50	30	122
GN 515-ZD-*40-46-SW	40	46	50	30	122
GN 515-ZD-*40-50-SW	40	50	50	30	124
GN 515-ZD-*40-54-SW	40	54	50	30	126
GN 515-ZD-*40-58-SW	40	58	50	30	126
GN 515-ZD-*40-62-SW	40	62	50	30	134
GN 515-ZD-*40-67-SW	40	67	50	30	126
GN 515-ZD-*40-28-SW	40	28	50	30	123
GN 515-ZD-*40-32-SW	40	32	50	30	123
GN 515-ZD-*40-36-SW	40	36	50	30	123
GN 515-ZD-*40-40-SW	40	40	50	30	121
GN 515-ZD-*40-44-SW	40	44	50	30	122
GN 515-ZD-*40-48-SW	40	48	50	30	124
GN 515-ZD-*40-52-SW	40	52	50	30	125
GN 515-ZD-*40-56-SW	40	56	50	30	128
GN 515-ZD-*40-60-SW	40	60	50	30	131
GN 515-ZD-*40-64-SW	40	64	50	30	133
GN 515-ZD-*40-72-SW	40	72	50	30	138
GN 515-ZD-*50-36-SW	50	36	60	40	142



Označení	h ₁	Odsazení jazyčku A	h ₂	s max.	⚖
GN 515-ZD-*50-40-SW	50	40	60	40	140
GN 515-ZD-*50-45-SW	50	45	60	40	139
GN 515-ZD-*50-48-SW	50	48	60	40	132
GN 515-ZD-*50-52-SW	50	52	60	40	138
GN 515-ZD-*50-56-SW	50	56	60	40	138
GN 515-ZD-*50-60-SW	50	60	60	40	140
GN 515-ZD-*50-64-SW	50	64	60	40	142
GN 515-ZD-*50-68-SW	50	68	60	40	142
GN 515-ZD-*50-72-SW	50	72	60	40	150
GN 515-ZD-*50-77-SW	50	77	60	40	142
GN 515-ZD-*50-38-SW	50	38	60	40	139
GN 515-ZD-*50-42-SW	50	42	60	40	139
GN 515-ZD-*50-46-SW	50	46	60	40	139
GN 515-ZD-*50-50-SW	50	50	60	40	137
GN 515-ZD-*50-54-SW	50	54	60	40	138
GN 515-ZD-*50-58-SW	50	58	60	40	140
GN 515-ZD-*50-62-SW	50	62	60	40	141
GN 515-ZD-*50-66-SW	50	66	60	40	144
GN 515-ZD-*50-70-SW	50	70	60	40	147
GN 515-ZD-*50-74-SW	50	74	60	40	149
GN 515-ZD-*50-82-SW	50	82	60	40	154
GN 515-ZD-*60-46-SW	60	46	70	50	158
GN 515-ZD-*60-50-SW	60	50	70	50	156
GN 515-ZD-*60-55-SW	60	55	70	50	155
GN 515-ZD-*60-58-SW	60	58	70	50	148
GN 515-ZD-*60-62-SW	60	62	70	50	154
GN 515-ZD-*60-66-SW	60	66	70	50	154
GN 515-ZD-*60-70-SW	60	70	70	50	156
GN 515-ZD-*60-74-SW	60	74	70	50	158
GN 515-ZD-*60-78-SW	60	78	70	50	158
GN 515-ZD-*60-82-SW	60	82	70	50	166
GN 515-ZD-*60-87-SW	60	87	70	50	158
GN 515-ZD-*60-48-SW	60	48	70	50	155
GN 515-ZD-*60-52-SW	60	52	70	50	155
GN 515-ZD-*60-56-SW	60	56	70	50	155
GN 515-ZD-*60-60-SW	60	60	70	50	153
GN 515-ZD-*60-64-SW	60	64	70	50	154
GN 515-ZD-*60-68-SW	60	68	70	50	156
GN 515-ZD-*60-72-SW	60	72	70	50	157
GN 515-ZD-*60-76-SW	60	76	70	50	160
GN 515-ZD-*60-80-SW	60	80	70	50	163
GN 515-ZD-*60-84-SW	60	84	70	50	165
GN 515-ZD-*60-92-SW	60	92	70	50	170

Váha pro typ DK






* doplňte typ západky
SCK SCT

GN 515-ZD-L

Označení	h1	Odsazení jazyčku A	h2	s max.	⚖
GN 515-ZD-*-30-16-SW	30	16	40	20	136
GN 515-ZD-*-30-20-SW	30	20	40	20	134
GN 515-ZD-*-30-25-SW	30	25	40	20	133
GN 515-ZD-*-30-28-SW	30	28	40	20	126
GN 515-ZD-*-30-32-SW	30	32	40	20	132
GN 515-ZD-*-30-36-SW	30	36	40	20	132
GN 515-ZD-*-30-40-SW	30	40	40	20	134
GN 515-ZD-*-30-44-SW	30	44	40	20	136
GN 515-ZD-*-30-48-SW	30	48	40	20	136
GN 515-ZD-*-30-52-SW	30	52	40	20	144
GN 515-ZD-*-30-57-SW	30	57	40	20	136
GN 515-ZD-*-30-18-SW	30	18	40	20	133
GN 515-ZD-*-30-22-SW	30	22	40	20	133
GN 515-ZD-*-30-26-SW	30	26	40	20	133
GN 515-ZD-*-30-30-SW	30	30	40	20	131
GN 515-ZD-*-30-34-SW	30	34	40	20	132
GN 515-ZD-*-30-38-SW	30	38	40	20	134
GN 515-ZD-*-30-42-SW	30	42	40	20	135
GN 515-ZD-*-30-46-SW	30	46	40	20	138
GN 515-ZD-*-30-50-SW	30	50	40	20	141
GN 515-ZD-*-30-54-SW	30	54	40	20	143
GN 515-ZD-*-30-62-SW	30	62	40	20	148
GN 515-ZD-*-40-26-SW	40	26	50	30	158
GN 515-ZD-*-40-30-SW	40	30	50	30	156
GN 515-ZD-*-40-35-SW	40	35	50	30	155
GN 515-ZD-*-40-38-SW	40	38	50	30	148
GN 515-ZD-*-40-42-SW	40	42	50	30	154
GN 515-ZD-*-40-46-SW	40	46	50	30	154
GN 515-ZD-*-40-50-SW	40	50	50	30	156
GN 515-ZD-*-40-54-SW	40	54	50	30	158
GN 515-ZD-*-40-58-SW	40	58	50	30	158
GN 515-ZD-*-40-62-SW	40	62	50	30	166
GN 515-ZD-*-40-67-SW	40	67	50	30	158
GN 515-ZD-*-40-28-SW	40	28	50	30	155
GN 515-ZD-*-40-32-SW	40	32	50	30	155
GN 515-ZD-*-40-36-SW	40	36	50	30	155
GN 515-ZD-*-40-40-SW	40	40	50	30	153
GN 515-ZD-*-40-44-SW	40	44	50	30	154
GN 515-ZD-*-40-48-SW	40	48	50	30	156
GN 515-ZD-*-40-52-SW	40	52	50	30	157
GN 515-ZD-*-40-56-SW	40	56	50	30	160
GN 515-ZD-*-40-60-SW	40	60	50	30	163
GN 515-ZD-*-40-64-SW	40	64	50	30	165
GN 515-ZD-*-40-72-SW	40	72	50	30	170
GN 515-ZD-*-50-36-SW	50	36	60	40	177

Označení	h1	Odsazení jazyčku A	h2	s max.	⚖
GN 515-ZD-*-50-40-SW	50	40	60	40	175
GN 515-ZD-*-50-45-SW	50	45	60	40	174
GN 515-ZD-*-50-48-SW	50	48	60	40	167
GN 515-ZD-*-50-52-SW	50	52	60	40	173
GN 515-ZD-*-50-56-SW	50	56	60	40	173
GN 515-ZD-*-50-60-SW	50	60	60	40	175
GN 515-ZD-*-50-64-SW	50	64	60	40	177
GN 515-ZD-*-50-68-SW	50	68	60	40	177
GN 515-ZD-*-50-72-SW	50	72	60	40	185
GN 515-ZD-*-50-77-SW	50	77	60	40	177
GN 515-ZD-*-50-38-SW	50	38	60	40	174
GN 515-ZD-*-50-42-SW	50	42	60	40	174
GN 515-ZD-*-50-46-SW	50	46	60	40	174
GN 515-ZD-*-50-50-SW	50	50	60	40	172
GN 515-ZD-*-50-54-SW	50	54	60	40	173
GN 515-ZD-*-50-58-SW	50	58	60	40	175
GN 515-ZD-*-50-62-SW	50	62	60	40	176
GN 515-ZD-*-50-66-SW	50	66	60	40	179
GN 515-ZD-*-50-70-SW	50	70	60	40	182
GN 515-ZD-*-50-74-SW	50	74	60	40	184
GN 515-ZD-*-50-82-SW	50	82	60	40	189
GN 515-ZD-*-60-46-SW	60	46	70	50	198
GN 515-ZD-*-60-50-SW	60	50	70	50	196
GN 515-ZD-*-60-55-SW	60	55	70	50	195
GN 515-ZD-*-60-58-SW	60	58	70	50	188
GN 515-ZD-*-60-62-SW	60	62	70	50	194
GN 515-ZD-*-60-66-SW	60	66	70	50	194
GN 515-ZD-*-60-70-SW	60	70	70	50	196
GN 515-ZD-*-60-74-SW	60	74	70	50	198
GN 515-ZD-*-60-78-SW	60	78	70	50	198
GN 515-ZD-*-60-82-SW	60	82	70	50	206
GN 515-ZD-*-60-87-SW	60	87	70	50	198
GN 515-ZD-*-60-48-SW	60	48	70	50	195
GN 515-ZD-*-60-52-SW	60	52	70	50	195
GN 515-ZD-*-60-56-SW	60	56	70	50	195
GN 515-ZD-*-60-60-SW	60	60	70	50	193
GN 515-ZD-*-60-64-SW	60	64	70	50	194
GN 515-ZD-*-60-68-SW	60	68	70	50	196
GN 515-ZD-*-60-72-SW	60	72	70	50	197
GN 515-ZD-*-60-76-SW	60	76	70	50	200
GN 515-ZD-*-60-80-SW	60	80	70	50	203
GN 515-ZD-*-60-84-SW	60	84	70	50	205
GN 515-ZD-*-60-92-SW	60	92	70	50	210

Váha pro typ SCK



* doplňte typ západky
SG SK ST RG KG HG






GN 515-ZD

Označení	h ₁	Odsazení jazyčku A	h ₂	s max.	⚖
GN 515-ZD-*30-16-SW	30	16	40	20	145
GN 515-ZD-*30-20-SW	30	20	40	20	143
GN 515-ZD-*30-25-SW	30	25	40	20	142
GN 515-ZD-*30-28-SW	30	28	40	20	135
GN 515-ZD-*30-32-SW	30	32	40	20	141
GN 515-ZD-*30-36-SW	30	36	40	20	141
GN 515-ZD-*30-40-SW	30	40	40	20	143
GN 515-ZD-*30-44-SW	30	44	40	20	145
GN 515-ZD-*30-48-SW	30	48	40	20	145
GN 515-ZD-*30-52-SW	30	52	40	20	153
GN 515-ZD-*30-57-SW	30	57	40	20	145
GN 515-ZD-*30-18-SW	30	18	40	20	142
GN 515-ZD-*30-22-SW	30	22	40	20	142
GN 515-ZD-*30-26-SW	30	26	40	20	142
GN 515-ZD-*30-30-SW	30	30	40	20	140
GN 515-ZD-*30-34-SW	30	34	40	20	141
GN 515-ZD-*30-38-SW	30	38	40	20	143
GN 515-ZD-*30-42-SW	30	42	40	20	144
GN 515-ZD-*30-46-SW	30	46	40	20	147
GN 515-ZD-*30-50-SW	30	50	40	20	150
GN 515-ZD-*30-54-SW	30	54	40	20	152
GN 515-ZD-*30-62-SW	30	62	40	20	157
GN 515-ZD-*40-26-SW	40	26	50	30	165
GN 515-ZD-*40-30-SW	40	30	50	30	163
GN 515-ZD-*40-35-SW	40	35	50	30	162
GN 515-ZD-*40-38-SW	40	38	50	30	155
GN 515-ZD-*40-42-SW	40	42	50	30	161
GN 515-ZD-*40-46-SW	40	46	50	30	161
GN 515-ZD-*40-50-SW	40	50	50	30	163
GN 515-ZD-*40-54-SW	40	54	50	30	165
GN 515-ZD-*40-58-SW	40	58	50	30	165
GN 515-ZD-*40-62-SW	40	62	50	30	173
GN 515-ZD-*40-67-SW	40	67	50	30	165
GN 515-ZD-*40-28-SW	40	28	50	30	162
GN 515-ZD-*40-32-SW	40	32	50	30	162
GN 515-ZD-*40-36-SW	40	36	50	30	162
GN 515-ZD-*40-40-SW	40	40	50	30	160
GN 515-ZD-*40-44-SW	40	44	50	30	161
GN 515-ZD-*40-48-SW	40	48	50	30	163
GN 515-ZD-*40-52-SW	40	52	50	30	164
GN 515-ZD-*40-56-SW	40	56	50	30	167
GN 515-ZD-*40-60-SW	40	60	50	30	170
GN 515-ZD-*40-64-SW	40	64	50	30	172
GN 515-ZD-*40-72-SW	40	72	50	30	177
GN 515-ZD-*50-36-SW	50	36	60	40	182

Označení	h ₁	Odsazení jazyčku A	h ₂	s max.	⚖
GN 515-ZD-*50-40-SW	50	40	60	40	180
GN 515-ZD-*50-45-SW	50	45	60	40	179
GN 515-ZD-*50-48-SW	50	48	60	40	172
GN 515-ZD-*50-52-SW	50	52	60	40	178
GN 515-ZD-*50-56-SW	50	56	60	40	178
GN 515-ZD-*50-60-SW	50	60	60	40	180
GN 515-ZD-*50-64-SW	50	64	60	40	182
GN 515-ZD-*50-68-SW	50	68	60	40	182
GN 515-ZD-*50-72-SW	50	72	60	40	190
GN 515-ZD-*50-77-SW	50	77	60	40	182
GN 515-ZD-*50-38-SW	50	38	60	40	179
GN 515-ZD-*50-42-SW	50	42	60	40	179
GN 515-ZD-*50-46-SW	50	46	60	40	179
GN 515-ZD-*50-50-SW	50	50	60	40	177
GN 515-ZD-*50-54-SW	50	54	60	40	178
GN 515-ZD-*50-58-SW	50	58	60	40	180
GN 515-ZD-*50-62-SW	50	62	60	40	181
GN 515-ZD-*50-66-SW	50	66	60	40	184
GN 515-ZD-*50-70-SW	50	70	60	40	187
GN 515-ZD-*50-74-SW	50	74	60	40	189
GN 515-ZD-*50-82-SW	50	82	60	40	194
GN 515-ZD-*60-46-SW	60	46	70	50	198
GN 515-ZD-*60-50-SW	60	50	70	50	196
GN 515-ZD-*60-55-SW	60	55	70	50	195
GN 515-ZD-*60-58-SW	60	58	70	50	188
GN 515-ZD-*60-62-SW	60	62	70	50	194
GN 515-ZD-*60-66-SW	60	66	70	50	194
GN 515-ZD-*60-70-SW	60	70	70	50	196
GN 515-ZD-*60-74-SW	60	74	70	50	198
GN 515-ZD-*60-78-SW	60	78	70	50	198
GN 515-ZD-*60-82-SW	60	82	70	50	206
GN 515-ZD-*60-87-SW	60	87	70	50	198
GN 515-ZD-*60-48-SW	60	48	70	50	195
GN 515-ZD-*60-52-SW	60	52	70	50	195
GN 515-ZD-*60-56-SW	60	56	70	50	195
GN 515-ZD-*60-60-SW	60	60	70	50	193
GN 515-ZD-*60-64-SW	60	64	70	50	194
GN 515-ZD-*60-68-SW	60	68	70	50	196
GN 515-ZD-*60-72-SW	60	72	70	50	197
GN 515-ZD-*60-76-SW	60	76	70	50	200
GN 515-ZD-*60-80-SW	60	80	70	50	203
GN 515-ZD-*60-84-SW	60	84	70	50	205
GN 515-ZD-*60-92-SW	60	92	70	50	210

Váha pro typ SG






*doplňte typ západky
DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 515-NI

STAINLESS STEEL

Označení	h ₁	Odsazení jazyčku A	h ₂	s max.	Δ
GN 515-NI-*-30-18-BL	30	18	40	20	114
GN 515-NI-*-30-22-BL	30	22	40	20	112
GN 515-NI-*-30-26-BL	30	26	40	20	110
GN 515-NI-*-30-30-BL	30	30	40	20	110
GN 515-NI-*-30-32-BL	30	32	40	20	110
GN 515-NI-*-30-34-BL	30	34	40	20	110
GN 515-NI-*-30-36-BL	30	36	40	20	105
GN 515-NI-*-30-38-BL	30	38	40	20	111
GN 515-NI-*-30-40-BL	30	40	40	20	113
GN 515-NI-*-30-42-BL	30	42	40	20	105
GN 515-NI-*-30-46-BL	30	46	40	20	116
GN 515-NI-*-30-50-BL	30	50	40	20	119
GN 515-NI-*-30-52-BL	30	52	40	20	115
GN 515-NI-*-30-62-BL	30	62	40	20	146
GN 515-NI-*-50-38-BL	50	38	60	40	163
GN 515-NI-*-50-42-BL	50	42	60	40	161
GN 515-NI-*-50-46-BL	50	46	60	40	159
GN 515-NI-*-50-50-BL	50	50	60	40	159
GN 515-NI-*-50-52-BL	50	52	60	40	159
GN 515-NI-*-50-54-BL	50	54	60	40	159
GN 515-NI-*-50-56-BL	50	56	60	40	154
GN 515-NI-*-50-58-BL	50	58	60	40	160
GN 515-NI-*-50-60-BL	50	60	60	40	162
GN 515-NI-*-50-62-BL	50	62	60	40	154
GN 515-NI-*-50-66-BL	50	66	60	40	165
GN 515-NI-*-50-70-BL	50	70	60	40	168
GN 515-NI-*-50-72-BL	50	72	60	40	164
GN 515-NI-*-50-82-BL	50	82	60	40	195

Váha pro typ DK



* doplňte typ západky
RG KG HG SG KGN HGN

GN 515-NI					
STAINLESS STEEL					
Označení	h1	Odsazení jazyčku A	h2	s max.	⚖
GN 515-NI-*-30-18-BL	30	18	40	20	153
GN 515-NI-*-30-22-BL	30	22	40	20	151
GN 515-NI-*-30-26-BL	30	26	40	20	149
GN 515-NI-*-30-30-BL	30	30	40	20	149
GN 515-NI-*-30-32-BL	30	32	40	20	149
GN 515-NI-*-30-34-BL	30	34	40	20	149
GN 515-NI-*-30-36-BL	30	36	40	20	144
GN 515-NI-*-30-38-BL	30	38	40	20	150
GN 515-NI-*-30-40-BL	30	40	40	20	152
GN 515-NI-*-30-42-BL	30	42	40	20	144
GN 515-NI-*-30-46-BL	30	46	40	20	155
GN 515-NI-*-30-50-BL	30	50	40	20	158
GN 515-NI-*-30-52-BL	30	52	40	20	154
GN 515-NI-*-30-62-BL	30	62	40	20	185
GN 515-NI-*-50-38-BL	50	38	60	40	203
GN 515-NI-*-50-42-BL	50	42	60	40	201
GN 515-NI-*-50-46-BL	50	46	60	40	199
GN 515-NI-*-50-50-BL	50	50	60	40	199
GN 515-NI-*-50-52-BL	50	52	60	40	199
GN 515-NI-*-50-54-BL	50	54	60	40	199
GN 515-NI-*-50-56-BL	50	56	60	40	194
GN 515-NI-*-50-58-BL	50	58	60	40	200
GN 515-NI-*-50-60-BL	50	60	60	40	202
GN 515-NI-*-50-62-BL	50	62	60	40	194
GN 515-NI-*-50-66-BL	50	66	60	40	205
GN 515-NI-*-50-70-BL	50	70	60	40	208
GN 515-NI-*-50-72-BL	50	72	60	40	204
GN 515-NI-*-50-82-BL	50	82	60	40	235

Váha pro typ RG