

Upínací páky s excentrem

Nerezová ocel, radiální upínání, se závitovým čepem, Šroub ze strany obsluhy, Šroub zezadu

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **KV** / **KVS** / **KVB**: páka s kulovou rukojetí, šikmá (ozubení)
- Typ **GV** / **GVS** / **GVB**: páka s kulovou rukojetí, rovná (ozubení)
- Typ **SK** / **SKS** / **SKB**: s šestihranem

Směr upínání

- Typ **R**: otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku)
- Typ **L**: otáčení proti směru hodinových ručiček

Nerezová ocel

Verze s Šroub

- Excentrická vačka
AISI 303, chemicky poniklovaná
- Závitový čep a opěrná podložka
AISI 630, popuštěná
- Páka
AISI 303, matně pískovaná

Verze s Šroub ze strany obsluhy

- Excentrická vačka
AISI 303, chemicky poniklovaná
- Vodicí pouzdro a opěrná podložka
AISI 630, popuštěná
- Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912-A2-70
- Páka
AISI 303, matně pískovaná

Verze s Šroub zezadu

- Excentrická vačka
AISI 303, chemicky poniklovaná
- Závitové pouzdro, opěrná podložka a podložka
AISI 630, popuštěná
- Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912-A2-70
- Páka
AISI 303, matně pískovaná

Kulička DIN 319 (viz. strana)

Plast, Duroplast

barva černá, lesklý povrch

INFORMACE

Excentrické vačky GN 918.5 umožňují rychlé a spolehlivé upínání a uvolňování v poměrně velkém upínacím rozsahu a s vysokou upínací silou. Vačka je navržena tak, aby upínací síla zůstávala ve všech úhlech konstantní a aby vačka byla zároveň samosvorná. Páky s kulovou rukojetí typu KV / KVS / KVB a GV / GVS / GVB se vyznačují pozitivním spojením s excentrickou vačkou prostřednictvím ozubení. Při sestavování lze proto páku zajistit v poloze, která je vhodná pro upnutí. Při sestavování lze proto páku zajistit v poloze, která je vhodná pro upnutí.

Verze s Šroub

Použití opěrné podložky eliminuje speciální potřeby ohledně závitového otvoru, takže ji lze namontovat například na stolech s T-drážkami.

Verze s Šroub ze strany obsluhy

Upnutí šroubu ze strany obsluhy zvládne větší rozsah upnutí. K bezpečnému pohlcení šroubovacích sil je potřeba dostatečná délka zašroubování. Středící výstupek na opěrné podložce zajišťuje ochranu před nepřipustnými příčnými silami na šroubu s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem.




Verze s Šroub zezadu

Upnutí šroubu zezadu umožňuje použití, pokud v okolní konstrukci není závit. Vysoce odolná podložka pohlcuje a přenáší výsledné šroubovací síly. Středící výstupek na opěrné podložce zajišťuje ochranu před nepřipustnými příčnými silami na šroubu s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem.

DANE TECHNICZNE

- Dane techniczne (viz. strana)
- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (viz. strana A20)
- Właściwości tworzyw (viz. strana A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (viz. strana A26)



* Doplňte písmeno
R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.5-KV												STAINLESS STEEL
Označení	d1 -0.5	d2	d3	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l1	l2 ≈	⚖
GN 918.5-40-KV-*	40p	M 8	25	20	10	31	55	31	0.2	8	100	178
GN 918.5-50-KV-*	50	M 10	30	24	12	35	62	36	0.2	11	116	310


GN 918.5-GV												STAINLESS STEEL
Označení	d1 -0.5	d2	d3	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l1	l2 ≈	⚖
GN 918.5-40-GV-*	40	M 8	25	20	10	31	55	31	0.2	8	100	177
GN 918.5-50-GV-*	50	M 10	30	24	12	35	62	36	0.2	11	116	312

GN 918.5-SK								STAINLESS STEEL	
Označení	d1 -0.5	d2	d6	h1	h3	h7 ≈	l1	A/F	⚖
GN 918.5-40-SK-*	40	M 8	20	10	21.5	0.2	8	15	90
GN 918.5-50-SK-*	50	M 10	24	12	24.5	0.2	11	19	154

Váha pro typ R




Strojní prvky



* Doplňte písmeno
R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.5-KVS															STAINLESS STEEL	
Označení	d1 -0.5	l1	d2	d3	d4 h9	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈			
GN 918.5-40-KVS-*-10	40	10	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156		
GN 918.5-40-KVS-*-15	40	15	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156		
GN 918.5-40-KVS-*-20	40	20	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	158		
GN 918.5-40-KVS-*-25	40	25	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	158		
GN 918.5-40-KVS-*-30	40	30	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	160		
GN 918.5-40-KVS-*-40	40	40	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	161		
GN 918.5-40-KVS-*-45	40	45	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	162		
GN 918.5-40-KVS-*-50	40	50	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	162		
GN 918.5-40-KVS-*-60	40	60	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	164		
GN 918.5-40-KVS-*-65	40	65	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	166		
GN 918.5-40-KVS-*-70	40	70	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	168		
GN 918.5-40-KVS-*-80	40	80	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	170		
GN 918.5-40-KVS-*-90	40	90	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	172		
GN 918.5-50-KVS-*-12	50	12	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	266		
GN 918.5-50-KVS-*-22	50	22	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	270		
GN 918.5-50-KVS-*-32	50	32	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	274		
GN 918.5-50-KVS-*-42	50	42	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	277		
GN 918.5-50-KVS-*-52	50	52	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	282		
GN 918.5-50-KVS-*-62	50	62	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	285		
GN 918.5-50-KVS-*-72	50	72	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	289		
GN 918.5-50-KVS-*-82	50	82	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	293		
GN 918.5-50-KVS-*-92	50	92	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	295		
GN 918.5-50-KVS-*-102	50	102	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	294		
GN 918.5-50-KVS-*-112	50	112	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	302		

Váha pro typ R




* Doplňte písmeno
R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.5-GVS														STAINLESS STEEL	
Označení	d1 -0.5	l1	d2	d3	d4 h9	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	⚖	
GN 918.5-40-GVS-*.10	40	10	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	154	
GN 918.5-40-GVS-*.15	40	15	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	154	
GN 918.5-40-GVS-*.20	40	20	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156	
GN 918.5-40-GVS-*.25	40	25	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156	
GN 918.5-40-GVS-*.30	40	30	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	158	
GN 918.5-40-GVS-*.40	40	40	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	159	
GN 918.5-40-GVS-*.45	40	45	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	160	
GN 918.5-40-GVS-*.50	40	50	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	160	
GN 918.5-40-GVS-*.60	40	60	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	162	
GN 918.5-40-GVS-*.65	40	65	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	164	
GN 918.5-40-GVS-*.70	40	70	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	166	
GN 918.5-40-GVS-*.80	40	80	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	168	
GN 918.5-40-GVS-*.90	40	90	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	170	
GN 918.5-50-GVS-*.12	50	12	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	282	
GN 918.5-50-GVS-*.22	50	22	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	286	
GN 918.5-50-GVS-*.32	50	32	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	290	
GN 918.5-50-GVS-*.42	50	42	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	293	
GN 918.5-50-GVS-*.52	50	52	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	298	
GN 918.5-50-GVS-*.62	50	62	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	301	
GN 918.5-50-GVS-*.72	50	72	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	305	
GN 918.5-50-GVS-*.82	50	82	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	309	
GN 918.5-50-GVS-*.92	50	92	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	311	
GN 918.5-50-GVS-*.102	50	102	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	312	
GN 918.5-50-GVS-*.112	50	112	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	318	

Váha pro typ R




Strojní prvky



* Doplňte písmeno
R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.5-SKS											STAINLESS STEEL
Označení	d1 -0.5	l1	d2	d4 h9	d6	h1	h3	h6 -0.1	h7 ≈	A/F	Δ
GN 918.5-40-SKS-*-15	40	15	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	72
GN 918.5-40-SKS-*-20	40	20	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	73
GN 918.5-40-SKS-*-25	40	25	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	74
GN 918.5-40-SKS-*-30	40	30	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	75
GN 918.5-40-SKS-*-35	40	35	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	76
GN 918.5-40-SKS-*-40	40	40	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	78
GN 918.5-40-SKS-*-50	40	50	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	78
GN 918.5-40-SKS-*-55	40	55	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	79
GN 918.5-40-SKS-*-60	40	60	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	81
GN 918.5-40-SKS-*-70	40	70	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	83
GN 918.5-40-SKS-*-75	40	75	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	85
GN 918.5-40-SKS-*-80	40	80	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	87
GN 918.5-40-SKS-*-90	40	90	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	89
GN 918.5-50-SKS-*-12	50	12	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	141
GN 918.5-50-SKS-*-22	50	22	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	145
GN 918.5-50-SKS-*-32	50	32	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	149
GN 918.5-50-SKS-*-42	50	42	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	152
GN 918.5-50-SKS-*-52	50	52	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	157
GN 918.5-50-SKS-*-62	50	62	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	160
GN 918.5-50-SKS-*-72	50	72	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	164
GN 918.5-50-SKS-*-82	50	82	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	168
GN 918.5-50-SKS-*-92	50	92	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	170
GN 918.5-50-SKS-*-102	50	102	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	168
GN 918.5-50-SKS-*-112	50	112	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	177

Váha pro typ R



* Doplňte písmeno
R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.5-KVB


STAINLESS STEEL

Označení	d1 -0.5	l1 max.	d2	d3	d4 h9	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	l3	w max.	
GN 918.5-40-KVB-*12	40	12	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	152
GN 918.5-40-KVB-*22	40	22	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.5-40-KVB-*27	40	27	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-KVB-*32	40	32	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-KVB-*37	40	37	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.5-40-KVB-*42	40	42	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.5-40-KVB-*47	40	47	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.5-40-KVB-*57	40	57	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	161
GN 918.5-40-KVB-*62	40	62	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.5-40-KVB-*67	40	67	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.5-40-KVB-*77	40	77	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	164
GN 918.5-40-KVB-*82	40	82	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	166
GN 918.5-50-KVB-*10	50	10	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	260
GN 918.5-50-KVB-*20	50	20	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	262
GN 918.5-50-KVB-*30	50	30	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	266
GN 918.5-50-KVB-*40	50	40	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	270
GN 918.5-50-KVB-*50	50	50	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	274
GN 918.5-50-KVB-*60	50	60	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	277
GN 918.5-50-KVB-*70	50	70	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	282
GN 918.5-50-KVB-*80	50	80	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	285
GN 918.5-50-KVB-*90	50	90	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	289
GN 918.5-50-KVB-*100	50	100	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	293

Váha pro typ R



Strojní prvky



* Doplňte písmeno


R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.5-GVB

STAINLESS STEEL

Označení	d1 -0.5	l1 max.	d2	d3	d4 h9	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	l3	w max.	△
GN 918.5-40-GVB-*-12	40	12	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	150
GN 918.5-40-GVB-*-22	40	22	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	152
GN 918.5-40-GVB-*-27	40	27	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.5-40-GVB-*-32	40	32	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.5-40-GVB-*-37	40	37	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-GVB-*-42	40	42	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-GVB-*-47	40	47	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.5-40-GVB-*-57	40	57	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	159
GN 918.5-40-GVB-*-62	40	62	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.5-40-GVB-*-67	40	67	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.5-40-GVB-*-77	40	77	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.5-40-GVB-*-82	40	82	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	164
GN 918.5-50-GVB-*-10	50	10	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	276
GN 918.5-50-GVB-*-20	50	20	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	278
GN 918.5-50-GVB-*-30	50	30	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	282
GN 918.5-50-GVB-*-40	50	40	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	286
GN 918.5-50-GVB-*-50	50	50	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	290
GN 918.5-50-GVB-*-60	50	60	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	293
GN 918.5-50-GVB-*-70	50	70	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	298
GN 918.5-50-GVB-*-80	50	80	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	301
GN 918.5-50-GVB-*-90	50	90	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	305
GN 918.5-50-GVB-*-100	50	100	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	309

Váha pro typ R



* Doplňte písmeno
R Otáčení ve směru hodinových ručiček (na obrázku) L Otáčení proti směru hodinových ručiček

GN 918.5-SKB														STAINLESS STEEL	
Označení	d1 -0.5	l1 max.	d2	d4 h9	d5	d6	h1	h3	h6 -0.1	h7 ≈	l3	A/F	w max.	⚖	
GN 918.5-40-SKB-*-12	40	12	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	69	
GN 918.5-40-SKB-*-22	40	22	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	71	
GN 918.5-40-SKB-*-27	40	27	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	72	
GN 918.5-40-SKB-*-32	40	32	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	73	
GN 918.5-40-SKB-*-37	40	37	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	74	
GN 918.5-40-SKB-*-42	40	42	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	75	
GN 918.5-40-SKB-*-47	40	47	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	76	
GN 918.5-40-SKB-*-57	40	57	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	78	
GN 918.5-40-SKB-*-62	40	62	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	78	
GN 918.5-40-SKB-*-67	40	67	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	79	
GN 918.5-40-SKB-*-77	40	77	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	81	
GN 918.5-40-SKB-*-82	40	82	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	83	
GN 918.5-50-SKB-*-10	50	10	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	135	
GN 918.5-50-SKB-*-20	50	20	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	138	
GN 918.5-50-SKB-*-30	50	30	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	141	
GN 918.5-50-SKB-*-40	50	40	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	145	
GN 918.5-50-SKB-*-50	50	50	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	149	
GN 918.5-50-SKB-*-60	50	60	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	152	
GN 918.5-50-SKB-*-70	50	70	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	157	
GN 918.5-50-SKB-*-80	50	80	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	160	
GN 918.5-50-SKB-*-90	50	90	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	164	
GN 918.5-50-SKB-*-100	50	100	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	168	

Váha pro typ R



Strojní prvky